
EPSON プリンタウィンドウ!3 の追加機能について

ジョブ管理機能のご紹介

同梱のEPSONプリンタソフトウェアCD-ROM収録のEPSONプリンタウィンドウ!3では、取扱説明書 に記載されていないジョブ管理機能が追加されています。ジョブ管理機能は、ネットワーク接続したプ リンタに送ったデータの状態を確認、印刷の中止ができるユーティリティです。印刷が終了すると自動 的にメッセージを表示する機能も備えています。





機能の詳細は裏面をご覧ください。

監視可能な接続形態

ジョブ管理機能が使用できるプリンタの接続形態は以下の通りです。

接続形態	対象 OS
オプションのネットワーク I/F カードに添付のユーティリティ「EpsonNet DirectPrint」を使用して TCP/IP 印刷する場合	Windows95/98/Me/NT4.0/2000
LPR ポートを使用して印刷する場合	WindowsNT4.0/2000
Standard TCP/IPポートを使用して印刷する場合	Windows2000
AppleTalk を使用して印刷する場合 (Open Tranceport Ver1.1.1 以上が必要、TCP/IPの設定が必要)	Macintosh



EPSON プリンタウィンドウ!3 が利用可能な接続形態のうち次の接続形態では、ジョブ管理機能は使用 できません。


NetWare 接続

• ローカル接続(パラレルケーブル、PRIF14を使用したIEEE1394での接続)

© セイコーエプソン株式会社 2000 Printed in Japan xx.xx-xx

ジョブ管理機能について

「ジョブ情報] ウィンドウ



[印刷終了通知]ダイアログ



-[モニタの設定]ダイアログで設定すると印刷終了時に以下のダイア ログを表示してお知らせします。



[ユーティリティ] タブ (Windows), [プリンタセットアップ] ダイアログ (Macintosh) の [プリンタをモニタする] にチェックが付いていないと、印刷終了通知機能は使用できません。

ジョブ管理機能を使用する場合の設定

ジョブ管理機能を使用するときは、[モニタの設定]ダイアログで以下の設定をします。

